

Besiktningsprotokoll för bryggan vid Lilla Fiskarbacken

Kontroll av bryggstommen	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av trallbrädorna	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av trappan	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontroll av bänken	<input checked="" type="checkbox"/>

Övrig kommentar: .

- Finns ett behov av att gjuta lite runt stenarna på betongdelen av bryggan, skulle gjorts förra året men eftersom det inte är något akut så får vi göra det när det passar. Vi har tittat över så alla brädor var fästa, vi hittade ett par som vi behövde åtgärda. Vi justerade höjden på en av bärlinorna eftersom bryggan lutade, även stödbenen bak bänken behövdes justeras.

Datum: 2024-03-30

Kent Fast och Nicke Werner